

工事名【 公立沖縄北部医療センター敷地造成工事（1期工事）

】

設計図書等に係る質問について

令和 7年 9月 1日

沖縄県北部医療組合 管理者 殿
(FAX0980-43-8193)住所
商号
氏名

印

回答方法 (FAX) : FAX番号 ()

質問
内容

1. 防災工(仮設管渠)にて設計数量21.7mに対し図面番号24-19では16.5mとなっています。図面番号24-20で計上がある塩ビ管Φ300L=5.2mを足すと21.7mとなりますので、図面 番号24-20記載の塩ビ管はヒューム管300の誤りでしょうか。ご教授願います。

(担当者名・連絡先)

回答

1. ご記載のとおり図面番号24-20記載の塩ビ管はヒューム管300の誤りです。

※質問が欄内に収まらない場合及び資料がある場合については、適宜の用紙を使用して
ください。

主管課長	主任技師又は 精査担当	担当者	収 受 印
			